

CERTIFICADO DEL DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO

	Servicio	Estado
	ESTADO MECANICO INTERNO MOTOR DIÉSEL	87%
	SISTEMA DE CARGA ELECTRICA	100%

ANEXOS




Imagen 1




Imagen 2




Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5

NOTA

Sistema de control electrónico sin códigos de falla presentes en el momento de la inspección en ninguna computadora
Sistema de control de emisiones en buen estado

Imagen 1 Sistema recirculacion gases internos de motor original y en buen estado

Imagen 2 y 3 oscilograma funcionamiento de motor en buen estado (compresión, vacío y distribución mecánica)

Imagen 4 y 5 tubos de admision con baja presencia de aceite liquido y coquizado

Nota Aclaración: Las partes no mencionadas del motor y que hacen parte de este, no se contemplaron en este peritaje debido a la complejidad del tiempo y del desarme para realizarlas.

El presente informe técnico no es garante de ninguna negociación comercial

Interpretación resultados segun codigo de colores

- **Buen estado y/o funcionamiento (realizar revisiones y/o mantenimientos preventivos)**
- **Regular estado (programar visita a su mecánico de confianza para realizar correcciones)**
- **Critico estado (corregir de inmediato con su mecánico de confianza)**

Nota: Si desea conocer mas a fondo el resultado del diagnóstico realizado a su vehículo y una guía a seguir escribanos y con gusto lo asesoramos. **Tel: (+57) 312 777 8663 ó 310 856 2912**

REGISTROS LEGALES

DATOS DEL VEHÍCULO

ID INSPECCION: 2798033

FECHA: 2023-10-27 11:04:03

CLIENTE CAMION YA COSAS
IDENTIFICACIÓN 901680845
MARCA CHEVROLET
LINEA NPR700P FORWARD [210HP] MT 5200CC TD 4X2
MODELO 2019
CLASE CAMION
CARROCERÍA ESTACAS
COLOR BLANCO GALAXIA
CILINDRAJE 5193
SERVICIO PUBLICO



Registro RUNT

Propietario registrado	Sí
Paz y salvo	Sí
Prenda	No
Vehículo registrado	Sí
Último propietario	C.C. Nro. documento propietario: 71.555.455 Nombre o razón social propietario: JOSE DARIO YEPES SALAZAR

Anotaciones RUNT

Embargos	No
Hurto	No
Entrega provisional	No

Registros legales

Embargos	No
Hurtos	No

Pérdidas totales

Pérdida total daños	No
PTH Recuperado	No
PTD avisado	No
PTH avisado	No

Pérdidas parciales

Pérdida parcial daños	No
Pérdida parcial hurto	No

OBSERVACIONES

Solicitar certificado de tradición a la fecha de manera personal como complemento a la información entregada y así descartar pendientes y anotaciones legales que no se encuentren en las bases de datos consultadas. .

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

Las bases de datos externas consultadas por AJUSTEV no representan el 100% de la información que presentan los vehículos, debido a que en ocasiones dicha información no es subida a tiempo a sus plataformas, por tal razón AJUSTEV solo responde por lo que se encuentre en ellas al momento de realizar las respectivas consultas.

DICTAMEN TÉCNICO

CON EL PRESENTE INFORME LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO EN CUANTO A SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y SU PARTE LEGAL

DATOS DEL VEHÍCULO

CLIENTE	CAMION YA COSAS	INSPECCION N°	2798033
IDENTIFICACIÓN	901680845	COMPAÑÍA	PARTICULARES
MARCA	CHEVROLET	SUCURSAL	OFICINA PRINCIPAL
LINEA	NPR700P FORWARD [210HP] MT 5200CC TD 4X2	SERVICIO	PUBLICO
MODELO	2019	PLACA	EXV325
CLASE	CAMION		
CARROCERÍA	ESTACAS		
COLOR	BLANCO GALAXIA		
CILINDRAJE	5193		
FECHA INSPECCIÓN	2023-10-27		



ANÁLISIS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

PLACA	EXV325	ORIGINAL
PLAQUETA DE SERIE	9GDNPR755KB013533	ORIGINAL
N° DE MOTOR	4HK1-736948	ORIGINAL
N° DE CHASIS	9GDNPR755KB013533	ORIGINAL
N° DE PRODUCCIÓN		NO APLICA
N° DE STICKER DE SERIE		ORIGINAL
MATRÍCULA		ORIGINAL
VIN PANORÁMICO		NO PRESENTA (NO INCIDE)

OBSERVACIONES

VEHÍCULO NACIONAL, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, SE RECOMIENDA CONFIRMAR HISTORIAL DE TRANSITO ANTES DE CUALQUIER NEGOCIACIÓN PARA DESCARTAR EMBARGOS .

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

La empresa AJUSTEV S.A.S se compromete a prestar los servicios técnicos de revisión de sistemas de identificación de los vehículos con el objeto específico de verificar la originalidad de los mismos con los documentos aportados por el cliente. Como valor agregado a este servicio, AJUSTEV S.A.S consultará en su base de datos propia, que los vehículos sujetos a revisión técnica, no presenten anomalías en los registros que procesa AJUSTEV S.A.S y no presenten requerimientos ni pendientes por autoridades competentes aclarando que la consulta es estrictamente privada y no compromete en nada a la empresa, por no tratarse de un antecedente judicial o de autoridad pública. El examen del vehículo consta de los siguientes elementos:

- Examen Físico:
 - Verificación de los Sistemas de identificación (motor, chasis, plaqueta o sticker de serie).
 - Toma de improntas
 - Inspección fotográfica.
- Concepto Técnico:
 - Del concepto propiamente dicho.
 - Del análisis de los Sistemas de identificación.
 - De la conclusión, es decir, se determine si es recomendable o no la adquisición o la asegurabilidad del vehículo.

El examen Técnico Automotor no tiene otra finalidad que permitir al cliente obtener claridad sobre el objeto que esta adquiriendo y que entra a formar parte de su patrimonio. No obstante el Examen Técnico será practicado por personal calificado, no tendrá los alcances procesales que brindan los expertos, las inspecciones y los documentos que construyen prueba judicial. Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferencias de criterio o apreciación del funcionario de AJUSTEV S.A.S. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud, o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente. AJUSTEV S.A.S no se hace responsable por los perjuicios causados al cliente, en virtud de una negociación toda vez que el examen del vehículo será un soporte únicamente para la realización del negocio jurídico. En definitiva será el cliente quien decida sobre la compra o no del vehículo. Se recomienda solicitar historial para descartar embargos, multas, choques y salvamentos. AJUSTEV S.A.S será responsable civilmente ante el CONTRATANTE en el evento de que el dictamen o peritazgo presente inconsistencias o irregularidades que permitan inferir con certeza que el vehículo inspeccionado no es original o que sus sistemas fueron alterados y esta circunstancia paso desapercibida por error grave o dolo de los funcionarios adscritos a la empresa. En el evento de que existiere una causa válida para responder civilmente ante terceros por culpa grave o dolo en el dictamen pericial, se cancelara el valor que de común acuerdo se pactara entre las partes, teniendo como base las tablas de Fasecolda vigentes a la fecha.

Vehículo consultado en base de datos SIVA, nuestro sistema no compila el 100% de vehículos embargados y/o hurtados. Certificamos originalidad en cuanto a sus sistemas de identificación se refiere.

La revisión es personal y no transferible a terceros.

firma cliente

firma inspector



INFORME ESTRUCTURAL

CON EL PRESENTE INFORME ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICULO EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN.

DATOS DEL VEHICULO

CLIENTE CAMION YA COSAS

FECHA INSPECCION 2023-10-27

IDENTIFICACION 901680845
MARCA CHEVROLET
LINEA NPR 700P FORWARD [210HP] MT 5200CC TD 4X2
MODELO 2019
MOTOR 4HK1-736948
SERIE 9GDNPR755KB013533
CHASIS 9GDNPR755KB013533
CLASE CAMION
CARROCERIA ESTACAS
COLOR BLANCO GALAXIA
CILINDRAJE 5193
DIRECCION ASISTIDA
TIPO DE CAJA MECANICA
COMBUSTIBLE DIESEL

COMPANIA PARTICULARES
SUCURSAL OFICINA PRINCIPAL
SERVICIO PUBLICO
PLACA EXV325
KILOMETRAJE 134909



OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA CERTIFICADO DE ALINEACION ANTES DE CUALQUIER NEGOCIACION. EL DICTAMEN EMITIDO EN ESTE INFORME, ESTA SUJETO A POLITICAS DE ASEGURABILIDAD DE CADA COMPAÑIA.

LATONERIA	
Capota	Original
Extension frontal izq	Original
espaldar de cabina	Original
Extension frontal der	Original
Frontal	Original
Puerta Del Izq	Original
Paragolpes DeL	Original
Puerta Del Der	Golpe leve

INFERIOR	
Estribo derecho	Original
Larguero derecho	Original
larguero izquierdo	Original
Estribo izquierdo	Original
Piso cabina	Original

ESTRUCTURA	
Estribo Izq	Original
Paral Del Izq	Original
Estructura espaldar de cabina	Original
Estribo Der	Original
Estructura de capota	Original
Paral Central Izq	Original
Paral Central Der	Original
Paral Del Der	Original
Estructura frontal	Original

CARROCERIA	
Compuerta izquierda	Original
Lado izquierdo	Original
Piso	Original
Compuerta derecha	Original
Lado derecho	Original
Parte delantera	Original

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

LAS PRUEBAS Y REVISIONES QUE SE REALICEN POR AJUSTEV S.A.S CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO.

NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO.

LAS REVISIONES Y EXÁMENES TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO

LOS EXAMENES PUEDEN TENER ALGUNAS INEXACTITUDES QUE PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A LOS CONCEPTOS O DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE AJUSTEV S.A.S O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS O REPORTES QUE GENERAN LAS MÁQUINAS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD O ERRORES QUE SE DAN EN TODA PRUEBA YA QUE NO SE GOZA DE UN 100% DE FIDELIDAD.

EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPONIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.

LA REVISIÓN ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.

firma cliente

Diego Ramirez Restrepo

firma inspector



PINTURA

pintura Extension frontal izq	Original
pintura Espaldar de cabina	Original
pintura Extension frontal der	Original
pintura Capota	Original
pintura Frontal	Original
pintura Puerta Del Izq	Rayado
pintura Puerta Del Der	Rayado
pintura Paragolpes DeL	Rayado



LLANTAS

Material Rines	Sencillo
Tipo de Rines	Disco
Cantidad de Llantas	6
Cantidad Rines	6
Dimension Rines	17.5
Marca LLantas	Variadas
Dimension LLantas	215/75
Vida util LLantas	75%
Estado Rines	Bueno



INTERIOR

Cojineria Del Izq	Original
Tapiceria Techo	Original
Tapiceria Puerta Der	Original
Tapiceria Puerta Izq	Original
Cojineria Del Der	Original
Tapiceria piso	Original
Tablero	Original



LUCES(NO SE REVISASU FUNCIONAMIENTO)

Direccional Del Izq	Original	Cocuyo Izq	Original
Farola Izq	Original	Direccional Del Der	Original
Cocuyo der	Original	Stop Der	Original
Stop Izq	Original	Farola Der	Original



FUGAS

Fuga en culata	No Tiene
Fuga en carter	No Tiene
Fuga en caja	No Tiene
Fuga en transmision	No Tiene
Fuga en sistema de frenos	No Tiene
Fuga en sistema de direccion	No Tiene



VIDRIOS

Luneta Retrovisor Izq	Original
Vidrio Puerta Del Izq	Original
Panoramico Tras	Original
Vidrio Puerta Del Der	Original
Luneta Retrovisor Der	Original
Panoramico Del	Picado

MECANICA

Marca eje delantero	Eaton	Marca eje trasero 1	Eaton		
Tipo de exosto	Horizontal	Tipo de suspension trasera	Ballestas	Intercooler	Tiene
Freno de ahogo	Tiene	Cantidad de exostos	1	Tipo de freno	Hidraulico
Freno motor	No tiene	Bajo	No tiene	Camaras de aire	No tiene
Marca freno motor	No Tiene	Cantidad de rejillas	No tiene	Cantidad de puntas de exosto	No tiene
Marca eje trasero 2	No tiene				



Tener en cuenta los siguientes criterios de calificación al momento de leer su inspección:

PIEZA PARA CAMBIAR: Se refiere a una pieza de la carrocería que este irreparable tales como corrosiones, golpes fuertes, fisuras grandes y malas reparaciones.

PIEZA PARA REPARAR: Se refiere a una pieza de la carrocería que este reparable tales como golpes medianos, principios de corrosión, fisuras leves, rayón profundo, malas reparaciones.

PIEZA PARA REPINTAR: Se refiere a una pieza de la carrocería que no requiere de un proceso de latonería tales como mal repintado, diferente tono de pintura, pintura decolorada, defecto de pintura.

PIEZA PARA RESTAURAR: Se refiere a una pieza de la carrocería que se pueda restaurar tales como rayón superficial, sumidos, defectos de pintura.

PIEZA PARA AJUSTAR: Se refiere a una pieza de la carrocería que este descuadrada.